

# 糸の通し方 (正しい順で糸を通さないと、縫製中に糸が切れてしまう場合がございます。)



○の部分へ、下から上へと糸を通してください。



○の部分の金属部品の間へ矢印の方向に糸を掛けてください。



○の部分へ、矢印のように糸を通してください。



○の部分へ、内から前へと糸を通してください。

# 縫い方 (下糸は不用です。下糸を使うかわりに、生地裏で一本の糸がU字形になりそれぞれ編みこむようになり縫える構造です)




抑え板を持ち上げ、布を通してください。



布を引っ張りながら、ホチキスの要領で最後まで押し込んでください。



抑え板を持ち上げ、布を引き抜き、長さの余裕を持って切ってください。



布を裏返し、縫い終わりのU字部分の糸を片側抜き出して、図のように結んでください。

## こんな時は

- ①縫えない、縫い目がとんでしまう: ホチキスの要領で最後まで押し込み、ゆっくり目のペースで作業してください。
- ②縫った最後の処理: 布を裏返し、縫い終わりのU字部分の糸を片側抜き出して、図のように結んでください。
- ③針、糸通しが壊れてしまった: 100円ショップなどで販売している市販品をお求めください。